

BOMENRENOVATIE 2017								2 oktober 2017	
Locatie		Huidige situatie					Herplant		
Objectnr.	Straat	Aantal	Huidige soort	Reden vellen	Nieuwe boom	Argumenten om niet te herplanten	Aantal op zelfde plaats	Aantal op nieuwe plaats	Nieuwe soort
Patrimonium									
3.01	Dr. Schaepmanlaan 4	1	Populier	De boom takelt af en heeft daardoor verhoogd risico op takbreuk.	nee		0	0	n.v.t.
3.02	Hovystraat	1	Ginkgo	De boom staat zeer dicht op de particuliere tuin en geeft daardoor veel overlast.	nee		0	0	n.v.t.
3.03	Wilhelminaplein naast nr. 38	1	Berk	De boom is al verwijderd wegens de slechte kwaliteit en zal worden vervangen.	ja		1	0	Berk
Sportvelden									
3.04	Sportpark Overburg achter A'damseweg 223	1	Wilg	De boom zakt scheef in de zachte bodem langs de sloot. Omdat de boom al op leeftijd is wordt hij uit voorzorg weggehaald.	nee	Er staan nog voldoende bomen in de omgeving	0	0	n.v.t.
3.05	Sportpark Overburg achter A'damseweg 209B	1	Eik	De boom heeft een slechte kwaliteit	nee	Er staan nog voldoende bomen in de omgeving	0	0	n.v.t.
Elsrijk West									
3.06	Mr. Troelstralaan 5	1	Iep	Uit de jaarlijkse veiligheidsinspectie (BVC) is gebleken dat de boom een matige tot slechte conditie heeft en op termijn een gevaar voor de omgeving kan worden.	nee		0	0	n.v.t.
3.07	Jan Benninghstraat 2B	1	Berk	De boom is al verwijderd wegens de slechte kwaliteit en zal worden vervangen.	ja		1	0	Treurberk
3.08	Jan Benninghstraat 54/56	1	Berk	De boom is al verwijderd wegens de slechte kwaliteit en zal worden vervangen.	ja		1	0	Treurberk
3.09	Graaf Aelbrechtlaan 96	1	Els	De boom is al verwijderd wegens de slechte kwaliteit en zal worden vervangen.	ja		1	0	Hartbladige els
3.10	Graaf Aelbrechtlaan 45	1	Els	De boom heeft een slechte kwaliteit	ja		1	0	Hartbladige els
3.11	Borssenburg 18/20	1	Berk	De boom heeft een slechte kwaliteit	ja		1	1	Berk
3.12	Oud Mijl 7	1	Es	Uit de jaarlijkse veiligheidsinspectie (BVC) is gebleken dat de boom een matige tot slechte conditie heeft en op termijn een gevaar voor de omgeving kan worden.	nee	Er wordt een uitstervingsbeleid toegepast. Wanneer de meeste bomen uit de rij weggevallen zijn zal een nieuwe boombeplanting worden voorgesteld.	0	0	n.v.t.
3.13	Dijkgravenlaan 20	1	Boomhazelaar	Uit de jaarlijkse veiligheidsinspectie (BVC) is gebleken dat de boom een matige tot slechte conditie heeft en op termijn een gevaar voor de omgeving kan worden.	ja		1	0	Boomhazelaar
3.14	Mr. Reijnstlaan	2	Boomhazelaar	Uit de jaarlijkse veiligheidsinspectie (BVC) is gebleken dat de bomen een matige tot slechte conditie hebben en op termijn een gevaar voor de omgeving kunnen worden.	ja		2	0	Boomhazelaar

BOMENRENOVATIE 2017									2 oktober 2017
Locatie		Huidige situatie					Herplant		
Objectnr.	Straat	Aantal	Huidige soort	Reden vellen	Nieuwe boom	Argumenten om niet te herplanten	Aantal op zelfde plaats	Aantal op nieuwe plaats	Nieuwe soort
3.15	Rodenburghlaan 1	1	Lijsterbes	de boom is al verwijderd wegens de slechte kwaliteit en zal worden vervangen.	ja		1	0	Lijsterbes
3.16	Van IJsselsteinlaan 16	1	Es	De boom is aangetast door de essentaksterfte en slecht van kwaliteit.	nee	Nog niet vervangen in afwachting van de ontwikkeling van de eesentaksterfte	0	0	n.v.t.
3.17	Frans Halslaan t.o. 2	1	Sierkers	De boom heeft een slechte kwaliteit	nee	De vervanging zal meegenomen worden bij de communicatie van het toekomstige reconstructieproject.	0	0	n.v.t.
Elsrijk Oost									
3.18	Selde Rust 25-27	1	Iep	de kwaliteit van de boom is matig en de boom veroorzaakt overlast door veel wortelopdruk.	ja		1	0	Sierkers (herfstbloeiend)
3.19	Burgemeester Haspelslaan t.o.180	1	Berk	De boom heeft een slechte kwaliteit	ja		1		Berk
3.20	van Heuven Goedhartlaan 587 727 (Speelweide)	1	Valse Christusdoorn	Uit de jaarlijkse veiligheidsinspectie (BVC) is gebleken dat de boom een matige tot slechte conditie heeft en op termijn een gevaar voor de omgeving kan worden.	ja		0	1	Scharlaken eik
3.21	van Heuven Goedhartlaan 387 525	1	Linde	Uit de jaarlijkse veiligheidsinspectie (BVC) is gebleken dat de boom een slechte conditie heeft en op termijn een gevaar voor de omgeving kan worden.	nee	Er staan nog voldoende bomen in de omgeving	0	0	n.v.t.
3.22	Mr. G. Groen van Prinsterenlaan hoek Dr. Eyckmanstraat	1	Iep	Uit de jaarlijkse veiligheidsinspectie (BVC) is gebleken dat de boom een slechte conditie heeft en op termijn een gevaar voor de omgeving kan worden.	nee	Er wordt een uitstervingsbeleid toegepast. Wanneer de meeste bomen uit de rij weggevallen zijn zal een nieuwe boombeplanting worden voorgesteld.	0	0	n.v.t.
3.23	Mr. G. Groen van Prinsterenlaan hoek Burg. Haspelslaan	1	Iep	Uit de jaarlijkse veiligheidsinspectie (BVC) is gebleken dat de boom een matige tot slechte conditie heeft en op termijn een gevaar voor de omgeving kan worden.	nee	Er wordt een uitstervingsbeleid toegepast. Wanneer de meeste bomen uit de rij weggevallen zijn zal een nieuwe boombeplanting worden voorgesteld.	0	0	n.v.t.
Randwijk									
3.24	Laan Rozenburg 10	1	Wilg	De boom is aan het aftakelen, de aanwezigheid van tonderzwam duidt op een verhoogd risico voor omwaaien, waardoor de boom een gevaar voor de omgeving is.	nee		0	0	n.v.t.
Stadshart									
4.01	Gerard Doulaan vijver	1	Els	Er moet worden gedund in de boombeplanting	nee	Er staan nog voldoende bomen in de omgeving	0	0	n.v.t.

BOMENRENOVATIE 2017							2 oktober 2017		
Locatie		Huidige situatie					Herplant		
Objectnr.	Straat	Aantal	Huidige soort	Reden vellen	Nieuwe boom	Argumenten om niet te herplanten	Aantal op zelfde plaats	Aantal op nieuwe plaats	Nieuwe soort
4.02	Mr. Van Hallweg	1	Iep	Uit de jaarlijkse veiligheidsinspectie (BVC) is gebleken dat de boom een matige tot slechte conditie heeft en op termijn een gevaar voor de omgeving kan worden.	nee	Er staan nog voldoende bomen in de omgeving	0	0	n.v.t.
Bankras									
6.01	Rigolettolaan 1 t/m 37	7	Berk	De bomen drukken al jaren de tegels op waardoor het trottoir moeilijk begaanbaar is. Omdat er geen alternatieve oplossing is, is besloten om de bomen te vervangen voor een andere soort, waarbij de bomen een betere ondergrondse groeiplaats krijgen waardoor het opdrukken van de bestrating tot het verleden behoort.	ja		6	0	Sierkers
6.02	Traviatastraat	1	Sierkers	Uit de jaarlijkse veiligheidsinspectie (BVC) is gebleken dat de boom een matige tot slechte conditie heeft en op termijn een gevaar voor de omgeving kan worden.	ja		1	0	Sierkers
6.03	Camera Obscuralaan 282-334	1	Iep	De boom is aan het aftakelen, de aanwezigheid van tonderzwam duidt op een verhoogd risico voor omwaaien, waardoor de boom een gevaar voor de omgeving is.	nee	Er wordt een uitstervingsbeleid toegepast. Wanneer de meeste bomen uit de rij weggevallen zijn zal een nieuwe boombeplanting worden voorgesteld.	0	0	n.v.t.
Kostverloren									
6.04	Straat van Makassar19-39	3	Meidoorn	Door de slechte kwaliteit zijn inmiddels bijna alle bomen uitgevallen, er daarom wordt in ieder groenvak weer een nieuw boom geplant.	ja		0	7	Sierappel
6.05	Straat van Gibraltar 39	1	Iep	De boom drukt al jaren de tegels op waardoor het trottoir moeilijk begaanbaar is. Omdat er geen alternatieve oplossing is met behoud van de boom, is besloten om de boom te rooien en een nieuwe, vervangende boom te planten in het groenvak op de hoek van de straat.	ja		0	1	Iep
6.06	Rie Cramerstraat 8	1	Es	De boom geeft overlast doordat hij te dicht op de woning en de tuin staat. De takken groeien over de tuin heen.	nee		0	0	n.v.t.
6.07	Marie v. Regteren Altenahof 7	3	Berk	De bomen zijn slecht van kwaliteit. Ter plaatse is te weinig ruimte voor een nieuwe boom, deze wordt in een nieuw vak tussen de nrs. 11 en 13 geplaatst.	ja		0	1	Valse Christusdoorn

BOMENRENOVATIE 2017							2 oktober 2017		
Locatie		Huidige situatie					Herplant		
Objectnr.	Straat	Aantal	Huidige soort	Reden vellen	Nieuwe boom	Argumenten om niet te herplanten	Aantal op zelfde plaats	Aantal op nieuwe plaats	Nieuwe soort
6.08	Straat van Messina thv kantoor ABN-Amro	1	Populier	De boom is aan het aftakelen, de aanwezigheid van tonderzwam duidt op een verhoogd risico voor omwaaien, waardoor de boom een gevaar voor de omgeving is.	nee	Er staan nog voldoende bomen in de omgeving	0	0	n.v.t.
6.09	Belle van Zuylenlaan 36	1	Veldesdoorn	De boom heeft een slechte kwaliteit	ja		1	0	Veldesdoorn
6.10	Oostelijk Halfrond 51	1	Veldesdoorn	De boom geeft overlast doordat hij te dicht op de gevel van het gebouw staat.	nee		0	0	n.v.t.
Groenelaan									
7.01	Groenelaan bij Groenhof	1	Iep	De boom is aan het aftakelen, de aanwezigheid van tonderzwam duidt op een verhoogd risico voor omwaaien, waardoor de boom een gevaar voor de omgeving is.	nee	Er staan nog voldoende bomen in de omgeving	0	0	n.v.t.
7.02	Kringloop 274-364	1	Lijsterbes	De boom is al verwijderd wegens de slechte kwaliteit.	nee	Er wordt een uitstervingsbeleid toegepast. Wanneer de meeste bomen uit de rij weggevallen zijn zal een nieuwe boombeplanting worden voorgesteld.	0	0	n.v.t.
7.03	Orinoco	1	Esdoorn	De boom heeft een slechte kwaliteit	nee	Tussen de parkeervakken is geen goeie groeiplaats voor een nieuwe boom.	0	0	n.v.t.
7.04	Laan van de Helende meesters (Ziekenhuis)	2	Iep	Uit de jaarlijkse veiligheidsinspectie (BVC) is gebleken dat de boom een matige tot slechte conditie heeft en op termijn een gevaar voor de omgeving kan worden.	ja		0	3	Linde
Waardhuizen									
7.05	Branding	9	Sierappel	De bomen hebben een matige tot slechte kwaliteit met name door de slechte groeiplaatsen. De ingezette vervanging elders in de straat wordt hier op dezelfde wijze doorgezet.	ja		0	6	Sierappel
7.06	Stuwdam 39	1	Linde	De boom is al verwijderd wegens de slechte kwaliteit.	ja		0	1	Linde
Keizer Karelpark									
8.01	Maarten Lutherweg 92-118A	1	Populier	De boom is in de aftakelingsfase en laat daarom grote takken vallen.	nee	Er staan nog voldoende bomen in de omgeving	0	0	n.v.t.

BOMENRENOVATIE 2017										2 oktober 2017
Locatie		Huidige situatie					Herplant			
Objectnr.	Straat	Aantal	Huidige soort	Reden vellen	Nieuwe boom	Argumenten om niet te herplanten	Aantal op zelfde plaats	Aantal op nieuwe plaats	Nieuwe soort	
8.02	Maarten Lutherweg 63-289	5	Iep (4x), Lijsterbes (1x)	Uit de jaarlijkse veiligheidsinspectie (BVC) is gebleken dat de bomen een matige tot slechte conditie hebben en op termijn een gevaar voor de omgeving kunnen worden. Er wordt 1 extra boom verwijderd om plaats te maken voor 3 nieuwe bomen op de kop van de flat.	ja		0	5	Honingboom (2x), Zuilpopulier (3x)	
8.03	Elegast	3	Populier	Uit de jaarlijkse veiligheidsinspectie (BVC) is gebleken dat de bomen een matige tot slechte conditie hebben en op termijn een gevaar voor de omgeving kunnen worden.	ja		0	3	zuilpopulier	
8.04	Keizer Karelweg hoek Plesmansingel	1	Iep	De kwaliteit van deze boom is matig, een grote tak dreigt uit te scheuren.	nee	Er staan nog voldoende bomen in de omgeving	0	0	n.v.t.	
8.05	Erasmuslaan Groenstrook	1	Eik	Uit de jaarlijkse veiligheidsinspectie (BVC) is gebleken dat de boom een matige tot slechte conditie heeft en op termijn een gevaar voor de omgeving kan worden.	nee	Er staan nog voldoende bomen in de omgeving	0	0	n.v.t.	
8.06	Parmentierlaan thv 54-60	1	Populier	Uit de jaarlijkse veiligheidsinspectie (BVC) is gebleken dat de boom een slechte conditie heeft en op termijn een gevaar voor de omgeving kan worden.	nee	Er staan nog voldoende bomen in de omgeving	0	0	n.v.t.	
8.07	Keizer Karelplein 1-5	1	Es	De boom heeft een slechte kwaliteit	ja		1	0	Doodsbeenderenboom	
8.08	Sportlaan thv Maarten Lutherweg	3	Esdoorn	De bomen zijn al gerooid. Er worden drie bomen herplant	ja		3	0	Els	
8.09	Sportlaan thv Fluweelboomlaan	2	Esdoorn	De bomen hebben een slechte kwaliteit	ja		4	0	Es	
8.10	Startbaan naast de Meerkamp	7	Populier	Door het verwijderen van een deel van de populieren krijgen de overblijvende bomen ruimte om tot volle wasdom te komen (dunning).	nee		0	0	n.v.t.	
8.11	Van der Hooplaan toegang Meerkamp	1	Populier	Uit de jaarlijkse veiligheidsinspectie (BVC) is gebleken dat de boom een matige tot slechte conditie heeft en op termijn een gevaar voor de omgeving kan worden.	nee	Er staan nog voldoende bomen in de om	0	0	n.v.t.	

BOMENRENOVATIE 2017								2 oktober 2017	
Locatie		Huidige situatie					Herplant		
Objectnr.	Straat	Aantal	Huidige soort	Reden vellen	Nieuwe boom	Argumenten om niet te herplanten	Aantal op zelfde plaats	Aantal op nieuwe plaats	Nieuwe soort
8.12	Van der Hooplaan thv Meerkamp	1	Iep	Uit de jaarlijkse veiligheidsinspectie (BVC) is gebleken dat de boom een matige tot slechte conditie heeft en op termijn een gevaar voor de omgeving kan worden.	nee	Er staan nog voldoende bomen in de om	0	0	n.v.t.
8.13	Lindenlaan thv Spaanse Aaklaan	1	Linde	Uit de jaarlijkse veiligheidsinspectie (BVC) is gebleken dat de boom een matige tot slechte conditie heeft en op termijn een gevaar voor de omgeving kan worden.	ja		1	2	Zomerlinde
8.14	Lindenlaan tussen 161 en 287	4	Linde	Uit de jaarlijkse veiligheidsinspectie (BVC) is gebleken dat de bomen een matige tot slechte conditie hebben en op termijn een gevaar voor de omgeving kunnen worden.	ja		1	4	Zomerlinde
Bovenkerk									
9.01	Gieterij (Zetterij 6)	1	Wilg	De boom heeft een slechte kwaliteit	nee	Er staan nog voldoende bomen in de omgeving	0	0	n.v.t.
9.02	Binderij	2	Populier	Dunning	nee	Er staan nog voldoende bomen in de omgeving	0	0	n.v.t.
9.03	Ziederij/ Weverij	3	Populier	De kwaliteit van de bomen loopt terug. Er wordt daarom gedund.	nee	Er staan nog voldoende bomen in de omgeving	0	0	n.v.t.
9.04	Vierlingsbeeklaan	4	Populier	De bomen hebben een slechte kwaliteit	ja		4	0	Zomereik
9.05	Pastoor J.W. Brouwerslaan thv 16	1	Iep	De boom is al gerooid, stobbe wordt verwijderd.	ja		1	0	Iep
Sportvelden									
9.06	Groenstrook Roda 23 (Zetterij)	2	Wilg	De bomen zijn op leeftijd en het risico op takbreuk en omvallen wordt te groot.	nee	Er staan nog voldoende bomen in de omgeving	0	0	n.v.t.
9.07	Roda 23 Groenstrook	5	Populier	De bomen zijn op leeftijd en het risico op takbreuk wordt te groot.	ja		5	0	Populier
Westwijk									
9.08	Anne de Vrieslaan 1	1	Wilg	Het formaat van de boom is te groot voor de locatie, hij wordt vervangen door een kleinere boom.	ja		1	0	Sierappel
9.09	Lodewijk van Deyssehof	1	Wilg	Door dunning in de grote bomen wordt de overlast beperkt.	nee	Er staan nog voldoende bomen in de omgeving	0	0	n.v.t.

BOMENRENOVATIE 2017								2 oktober 2017	
Locatie		Huidige situatie				Herplant			
Objectnr.	Straat	Aantal	Huidige soort	Reden vellen	Nieuwe boom	Argumenten om niet te herplanten	Aantal op zelfde plaats	Aantal op nieuwe plaats	Nieuwe soort
9.10	Eyckenstein	1	Treurwilg	Het formaat van de boom is te groot voor de locatie, en veroorzaakt overlast voor de flatbewoners. Een vervangende boom is reeds geplant op grotere afstand van de flat.	nee	Er staat al een vervangende boom	0	0	n.v.t.
9.11	Guido van Dethlaan thv 28-30	2	Lijsterbes	De bomen hebben een matige tot slechte kwaliteit met name door de slechte groeiplaatsen	ja		0	2	Amerikaanse Es